

"ГЕОЗАЩИТА" ЕООД - клон ПЛЕВЕН Приложение № 4.3




с. Леденик, Област В. Търново

Обект: "Инженерно-геолошко и хидрогеолошко проучване на склона в района на общинското депо за строителни отпадъци, намиращо се в с. Леденик, общ. В. Търново"

МОТОРЕН СОНДАЖ 3

Абсолютна кота, м: 222.85
 Диаметър, мм: 127
 Дълбочина, м: 7.20
 Мащаб: 1:100

Инж. геолог: Ив. Гаврилов
 Документирал: Ив. Гаврилов
 Дата: 02.06.2021 г.
 Лист: 1/1

Стратигр. индекс	Пласт, м			ЛИТОЛОЖКА КОЛОНКА на СОНДАЖА	ЛИТОЛОЖКО ОПИСАНИЕ	Конструкция	Появено (П) или Установено (У) ВН	Проба, лаб. ном. Пенетрация, SPT	Категория на сондиране
	Абсол. кота	Дълбочина	Мощност						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q ₅	222.05	0.80	0.80		Почвен слой, глина опочвена със строителни отпадъци	—	4.90 ▽ (9)	■ 8613 ■ 8614	3
	221.25	1.60	0.80		Изкуствен насип от глина прахова с варовити конкреции и повлекла, светлокафява				
Q ₂ ^{dl}	219.75	3.10	1.50		Глина с едри до средни чакъли, с варовити повлекла, кафява				
	117.85	5.00	1.90		Глина прахова с варовити конкреции, тъмнокафява				
av Pg ₂ ¹	115.65	7.20	2.20		Мергели, сиви				

Съставил:

/геолог З. Ганчева/